



Código	Descrição	Qtd	Unidade	Preço Unit (R\$)	Preço Total (R\$)
008916	REPARO E CONserto DE CARTEIRAS ESCOLAR UNIVERSITARIA PARA DESTRO OU CANHOTO, COM TROCA DE ASSENTOS, ENCOSTO E BRAÇO EM COMPENSAÇÃO MULTI LAMINADO DE 18MM COM BORDAS BOLEADAS E ARREDONDAS E ACABAMENTO NATURAL, COM REVESTIMENTO SUPERIOR EM FORMICA BRANCA TEXTURIZADA, FIXADA À ESTRUTURA ATRAVÉS DE 4 PARAFUSOS AUTO-ATARRACHANTES. PINTURA EM TINTA ELETROSTÁTICA NA COR PRETA, REPAROS DE SOLDAS ATRAVÉS DO PROCESSO MIG E TROCAS DE PONTEIRAS DE POLIETILENO NA COR PRETA. OS SERVIÇOS PRESTADOS COM INCLUSÃO DE MATÉRIA PRIMA ESTARÃO NUMA BASE DE CALCULO DE 70% MATÉRIA PRIMA 30% MÃO DE OBRA.	1.300.0000	UNIDADE		
008917	REPARO E CONserto DE CADEIRA AUXILIAR PARA PROFESSOR COM TROCA DE ASSENTOS E ENCOSTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO DE 15MM COM BORDAS BOLEADAS E ARREDONDAS E ACABAMENTO NATURAL. C/ REVESTIMENTO SUPERIOR EM FÓRMICA TEXTURIZADA, FIXADA À ESTRUTURA ATRAVÉS DE 4 PARAFUSOS AUTO-ATARRACHANTES. PINTURA EM TINTA ELETROSTÁTICA NA COR PRETA, REPAROS DE SOLDAS ATRAVÉS DO PROCESSO MIG E TROCAS DE PONTEIRAS DE POLIETILENO NA COR PRETA.OBS: OS SERVIÇOS PRESTADOS COM INCLUSÃO DE MATÉRIA PRIMA ESTARÃO NUMA BASE DE CALCULO DE 70% MATÉRIA PRIMA 30% MÃO DE OBRA.	200.0000	UNIDADE		
008918	REPARO E CONserto DE CONJUNTO DE PRÉ ESCOLAR COMPOSTA DE 1 MESA E 4 CADEIRAS. TROCA DO TAMPO DE MESA MEDINDO NO MINIMO 1,20M DE DIÂMETRO X 10MM EM MELAMINICO, REFORÇO NA ESTRUTURA DO TAMPO DA MESA, TROCA DE PONTEIRAS EM POLIPROPILENO INJETADO. TROCA DE ASSENTOS DAS CADEIRAS MEDINDO MINIMO 300MM X 295MM DE DIÂMETRO X 10MM EM MELAMINICO E ENCOSTO NO MINIMO 290MM X 165MM X 10MM. REPARO NA ESTRUTURA DAS CADEIRAS. TROCA DE PONTEIRAS EM POLIPROPILENO NA COR PRETA. REFORÇO EM TODA A ESTRUTURA METÁLICA POR SOLDA MIG. OS SERVIÇOS PRESTADOS COM INCLUSÃO DE MATÉRIA PRIMA ESTARÃO NUMA BASE DE CALCULO DE 70% MATÉRIA PRIMA 30% MÃO DE OBRA.	200.0000	UNIDADE		
008919	REPARO E CONserto DE BIRÔ EM MADEIRAS COM 1,2 E 3 GAVETAS. TROCA DO TAMPO DE BIRÔ MEDINDO NO MINIMO 1,20M X 0,60 X 12MM EM MELAMINIC. TROCA DE PONTEIRAS EM POLIPROPILENO	100.0000	UNIDADE		



Ceará
Governo Municipal de Mucambo

ANEXO I

Pag. 2

Código	Descrição	Qtd	Unidade	Preço Unit (R\$)	Preço Total (R\$)
	<i>INJETADO.TROCA DE PONTEIRO EM POLIPROPILENO NA COR PRETA. REFORÇO EM TODA A ESTRUTURA METÁLICA POR SOLDA MIG. OS SERVIÇOS PRESTADOS COM INCLUSÃO DE MATÉRIA PRIMA ESTARÃO NUMA BASE DE CALCULO DE 70% MATÉRIA PRIMA 30% MÃO DE OBRA.</i>				
011281	REPARO E CONSERTO DE ARMÁRIO DE AÇO <i>ARMÁRIO DE AÇO TIPO FICHARIO C/3 GAVETAS REFORÇO EM TODA A ESTRUTURA METÁLICA POR SOLDA MIG. OS SERVIÇOS PRESTADOS COM INCLUSÃO DE MATÉRIA PRIMA ESTARÃO NUMA BASE DE CALCULO DE 70% MATÉRIA PRIMA 30% MÃO DE OBRA.</i>	100.0000	UNIDADE		

Condições de pagamento : _____

Validade da proposta : _____ dias

Prazo da entrega : _____ dias